

Stromausfall in der Wormser Innenstadt

Defektes Kabel verursacht Störung im Stromnetz

Ein defektes Kabel verursachte heute in der Wormser Innenstadt einen Stromausfall. Die Experten der EWR Netzgesellschaft konnten die Stromversorgung für den Großteil der betroffenen Haushalte schnell wiederherstellen. Mit einem Messwagen wird zudem das betroffene Gebiet abgefahren, um die Netzleitungen zu kontrollieren.

Alle kritischen Infrastrukturen werden redundant betrieben, das heißt es besteht immer eine Alternativstruktur bei Eintreten eines Ausfalls. Deshalb konnten die meisten Kunden durch Umschaltungen auf die alternative Infrastruktur innerhalb kürzester Zeit wieder versorgt werden.

Betroffen war vor allem der Bereich um Wilhelm-Leuschner-Straße, Luisenstraße und Martinsplatz und damit zahlreiche Läden in der Fußgängerzone. Parallel wurde in der Luisenstraße Gasgeruch gemeldet, was den Einsatz der Feuerwehr auslöste, tatsächlich aber der Geruch eines defekten, verschmorten Kabels war.

Ihre Ansprechpartner:
EWR Aktiengesellschaft
Kommunikation
Lutherring 5
67547 Worms

Pressesprecher: Dominik Nagel
Tel. 06241 848-471
Fax 06241 848-489

kommunikation@ewr.de